



MEMO

เลขที่ : KOFF63-016	วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เรียน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	อ้างถึง : -
เรื่อง : แจ้งตัดบัญชีทรัพย์สิน เครื่องสแกนนิ้วมือ	สิ่งที่ส่งมาด้วย : - ภาพถ่ายเครื่องสแกนนิ้วมือ - แบบฟอร์มแจ้งงานฝ่ายไอทีและสารสนเทศ

ด้วยปัจจุบัน เครื่องสแกนนิ้วมือที่ใช้งานประจำสาขาการบินบุรีรัมย์ ชำรุด พบปัญหาด้าน Hardware ไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้ จอทัชสกรีนไม่อ่านลายนิ้วมือ และบางครั้งไม่สามารถบันทึกการเข้าออกของพนักงานได้

สาขาฯ ได้พิจารณาแล้วว่าต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทน จึงเรียนฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อดำเนินการตัดบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ตัว)	รหัสทรัพย์สิน	อายุการใช้งาน (ปี)	ผู้ใช้งาน
1	เครื่องสแกนนิ้วมือ	1	S56041821	7 ปี	น.ส.นาชนก ศรีประมุล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๑๑๑๑๑

(นางสาวนาชนก ศรีประมุล)

เจ้าหน้าที่ธุรการ


รับทราบ

(นางสาวชญญา แซ่ตั้ง)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รับทราบ

(นายสุรเดช สวงโท)
ผู้จัดการสาขาการบินบุรีรัมย์
รับทราบ

เครื่องสแกนนิ้วมือ
รหัสทรัพย์สิน S56041821



เลขที่ 202011010

แบบฟอร์มแจ้งงานฝ่ายไอทีและสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แจ้ง

วันที่ : 23 พ.ย 2563 เวลา 03:53

ชื่อ - สกุล : นกชนก ศรีประมูล
 หน่วยงาน / แผนก : สำนักงานกบินทร์
 รหัสอุปกรณ์ : S56041821
 ประเภทงานซ่อม : ปัญหาด้าน Hardware

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 โทรศัพท์ : 037-480305-6
 ชื่ออุปกรณ์ :
 หมวดหมู่อุปกรณ์ : เครื่องบันทึกเวลา / access control

รายละเอียดปัญหา : เครื่องสแกนนิ้ว รหัสทรัพย์สิน S56041821 ไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้ จอทัสสกรีนไม่อ่านลายนิ้วมือ บันทึกได้บ้างและไม่ได้บ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งซ่อม
 (นกชนก ศรีประมูล)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
 (นายสุรเดช สวงโท)

หมายเหตุ :

- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาสำรองข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านไว้ก่อนส่งซ่อม ฝ่ายไอทีและสารสนเทศจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่อข้อมูลของท่านได้ หากมิได้ทำการสำรองข้อมูลไว้
- กรณีเครื่องต้องส่งซ่อมภายนอกบริษัทหรือเครื่องที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ผู้จัดการฝ่ายแผนกต้องลงชื่ออนุมัติการซ่อมในใบแจ้งงานฝ่ายไอทีและสารสนเทศ และ ฝ่าย/แผนกดำเนินการค่าซ่อมอนุมัติชื่อ/ซ่อม ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ดำเนินการ : 23 พ.ย 2563 เวลา 15:36
 ผลการแก้ไข : ดำเนินการ

วันที่เสร็จ :
 ค่าใช้จ่าย : 5,800

สาเหตุ / วิธีแก้ไข : จากการตรวจสอบพบว่าตัวเครื่องมีอาการชำรุดเนื่องจาก port สำหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสื่อมสภาพตามการใช้งาน และทางไอทีได้ทำการประเมินราคาซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า จึงได้แนะนำให้ทำการซื้อเครื่องใหม่ทดแทน

ลงชื่อ.....ผู้ซ่อม
 (ระพีณ แสงศรี)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับคืน
 วันที่รับคืน.....

FM-IT-001/3/2-9-62